

**INW Roots vertikalios orapūtės
Naudotojo vadovas**



IN-ECO®

www.in-eco.lt

**Air and Vacuum
Components**

Bendrovė „IN-ECO, spol. s.r.o.“
Radlinskeho 13, 034 01 Ružobmerok
Telefonas: +421/44/4304662, faksas: +421/44/4304663
www.in-eco.lt, el.pašto adresas: info@in-eco.lt

Turinys

1. Sauga	04
1.1. Apibrėžtis	04
1.2. Įspėjamasis ženklas	05
2. Roots tipo orapūtė	06
3. Eksplotacijos ir priežiūros taisyklės	07
4. Montavimas	08
5. Naudojimo instrukcijos	09
6. Bandomasis paleidimas	10
7. Apsauginių vožtuvų nustatymas	11
8. Eksplotacijos ir priežiūros sąlygos	12
9. Problemų sprendimas	15
10. Konstrukcija ir atsarginės dalys	17
11. Garantija	18
12. ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS	18

1. Sauga

1.1. Apibrėžtis

Įspėjimams dėl pavojų ir svarbios informacijos žymėjimui šiame vadove naudojami šie signaliniai žodžiai ir simboliai:

1.2 Įspėjamasis ženklas

Saugos instrukcijoje įspėjimo ženklas yra antraštinės dalies lauke prie signalinio žodžio (PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS, ATSARGIAI). Saugos instrukcijos su įspėjamuoju ženklu įspėja, kad gali būti pažeista asmenų sveikata. Norėdami apsaugoti nuo sužeidimų ir mirties, vadovaukitės šiomis saugos instrukcijomis! Saugos instrukcijos be įspėjamojo ženklo nurodo, kad galite susižeisti.

1.3. Signalinis žodis

PAVOJUS
ĮSPĖJIMAS
ATSARGIAI
ATSARGIAI
PASTABA

Signaliniai žodžiai yra prieš saugos perspėjimus antraštinės dalies lauke. Jie laikosi tam tikros hierarchijos ir nurodo (kartu su 1.1.1 skyriuje pateiktu įspėjamuoju ženklu) pavojingumo lygį arba pastabos rūšį.

Perskaitykite šiuos išaiškinimus:

⚠ PAVOJUS

Gali sužaloti asmenų sveikatą
Įspėjama dėl grėsmės, kurios pasekme gali būti mirtis arba sunkus sužeidimas, jeigu nebus naudojamos tinkamos atsargumo priemonės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Gali sužaloti asmenų sveikatą
Įspėjama, kad gali kilti grėsmė, kurios pasekme gali būti mirtis arba sunkus sužeidimas, jeigu nebus naudojamos tinkamos atsargumo priemonės.

⚠ ATSARGIAI

Gali sužaloti asmenų sveikatą
Įspėjama, kad gali kilti grėsmė, kurios pasekme gali būti sunkus arba lengvas sužeidimas, jeigu nebus naudojamos tinkamos atsargumo priemonės.

ATSARGIAI

Gali būti padaryta materialinė žala
Įspėjama dėl galimos grėsmės, kurios pasekme gali būti turtinė žala, jei nebus imtasi tinkamų priemonių.

ATSARGIAI

Gali būti padaryta materialinė žala
Įspėjama dėl galimos grėsmės, kurios pasekme gali būti turtinė žala, jei nebus imtasi tinkamų priemonių.

ATSARGIAI

Gali būti padaryta materialinė žala
Įspėjama dėl galimos grėsmės, kurios pasekme gali būti turtinė žala, jei nebus imtasi tinkamų priemonių.

PASTABA

Nurodomi galimi privalumai, jeigu buvo taikomos tinkamos priemonės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Neprofesionalus įrenginio valdymas gali sukelti sunkius ar net mirtinus sužalojimus!

Šios eksplloatavimo instrukcijos:

- > turi būti perskaitytos prieš pradedant bet kokius darbus su įrenginiu arba jame, ir turi būti suprastos,
- > turi būti laikomasi instrukcijų,
- > jos turi būti prieinamos įrenginio naujimo vietoje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Neprofesionalus įrenginio valdymas gali sukelti sunkius ar net mirtinus sužalojimus!


Prie įrenginio ir su juo gali dirbti tik apmokyti ir patikimi specialistai (transportavimas, montavimas, paleidimas, eksplloatacijos nutraukimas, techninė priežiūra, šalinimas)!

	⚠ ISPĖJIMAS Dirbdami su įrenginiu galite susižeisti; galimi sužeidimai: įsipjovimas/nupjovimas, sumušimas ir nudegimas! > Pirmiausia pasirūpinkite asmeninėmis apsaugos priemonėmis (apsauginiu šalmu, apsauginėmis pirštinėmis, apsauginėmis pirštinėmis)! > Tada dirbkite su sistema.		⚠ ISPĖJIMAS Pavoju kelia besisukantis išorinis įrenginio ventiliatorius! Naudokite įrenginį tik tada, kai yra įmontuota ventiliatorių apsauga!
	⚠ ISPĖJIMAS Plaukai ir drabužiai gali būti įtraukti į aparą arba judančiomis detalėmis pagriebti ir apvynioti aplink jas ! > Nedévkite plačių, laisvų drabužių! > Jei plaukai yra ilgi ir nesurišti, naudokite plaukų tinklelių		⚠ ISPĖJIMAS Pavoju dėl agregato rotorius! Valdykite aggregatą tik tada, kai uždėtas dangtis! Draudžiama nuimti dangtį!
	⚠ ISPĖJIMAS Elektros srovės keliamas pavojuj! Prieš pradédami darbą su aggregatu arba tame, imkités šių atsargumo priemonių: > Perjunkite į būseną, kurioje néra energijos. > Apsaugokite nuo atsitiktinio įsijungimo. > Užtikrinkite, kad nebūtų įtampos. > Agregatas turi būti įžemintas ir apsaugotas nuo trumpojo jungimo. > Uždenkite arba izoliuokite greta esančias dalis, kur yra įtampa.		⚠ ISPĖJIMAS Rotorius gali įpjauti arba nupjauti galūnes! > Nelieskite aggregato atvirų jungčių! > Per aggregato skyles nekiškite jokių daiktų!
	⚠ PAVOJUS  Elektros šoko pavojuj! Elektros įrangos darbus turi atlikti elektrikai!		⚠ ISPĖJIMAS Viršslėgio ir žemo slėgio grėsmės! > Patikrinkite, ar naudojamos linijos ir konteineriai yra pakankamai stiprus!
	⚠ ATSARGIAI Suspaudimo pavojuj nuvirtus aggregatui! > Prieš pradédami naudoti įrenginį, padėkite jį ant tvirto paviršiaus!		⚠ ISPĖJIMAS Viršslėgio ir žemo slėgio grėsmė! Nuotėkio grėsmė! > Patikrinkite vamzdžių ir žarnų jungčių sandarumą!
	⚠ ISPĒJIMAS  Ilgi, neuždengti plaukai gali būti pastverti ir apvynioti aplink besisukančią veleną tarp variklio galio skydo ir siurblilio korpuso. > Dėvēkite plaukų tinklelių!		⚠ ISPĖJIMAS Nudegimo ir nusiplakinimo grėsmė dėl karštų aggregato paviršių ir karštų terpių! > Nelieskite jų veikimo metu! > Po eksplotacijos nutraukimo leiskite atvėsti!
	⚠ ISPĒJIMAS Galimi sužeidimai (nutrynimas, nudeginimas ir kt.) dėl besisukančio veleno trinties tarp variklio guolių skydo ir aggregato korpuso. > Nelieskite angų tarp variklio guolių skydo ir siurblilio korpuso! > Nedékite jokių daiktų į angas tarp variklio guolių skydo ir siurblilio korpuso!		⚠ ISPĒJIMAS Galimi nudegimai / nusiplakinimai dėl karštų paviršių! > Nelieskite jų! > Mūvėkite apsaugines pirštines!

2. Roots tipo orapūtė

Du rotorai yra sumontuoti ant synchronizavimo įtaisų rinkinio, o tarpai tarp šių rotorių ir tarp rotorių bei cilindro yra labai maži. Kadangi jie neliečia vienas kito, nebūtina jų tepti. Dėl šios priežasties gabenamas oras nebus užterštas. Kitas šios sistemos pranašumas yra tai, kad orapūtė gali veikti dideliu greičiu ir siurbti daugiau oro.

Mūsų produktas yra labai tikslus ir tepti reikia tik pavarų dėžę. Priežiūra sumažina guolių ir pavarų pažeidimo riziką bei padeda išlaikyti orapūtės tarnavimo laiką.



3. Eksplotacijos ir priežiūros taisyklos

- Prieš eksplotaciją, įsitikinkite, kad cilindras yra švarus.
- Įsitikinkite, kad visi įrenginiai buvo tinkamai jdiegti ir nukreipti.
- Jvesties temperatūra turi būti žemesnė nei 40 ° C.
- Laikykitės alyvos keitimo intervalų ir reguliarai tikrinkite alyvos lygį (žr. 12-13 psl.)
- Patikrinkite, ar teisingas alyvos lygis (žr. 12-13 psl.).
- Tepimui naudokite tinkamą alyvą (žr. 12-13 psl.).
- Patikrinkite, ar apsauginis vožtuvas veikia tinkamai (žr. 11 psl.).
- Patikrinkite (pagal 14 psl.) visų tipų guolius ir jungtis.
- 17 psl. pateikiama informacija apie dalių užsakymą.

! Apribojimai!

Nenaudokite INW Roots orapūtės vandens garams įsiurbti, taip pat jei dujose yra didelis kiekis dulkių, jkrautų dalelių, celiuliozės ir net didesnių nei 40 µm dalelių.

Nenaudokite INW Roots orapūtės sprogijų, degiuju, agresyvių, nuodingų dujų sutankiniui (suslėgimui).

Nenaudokite INW Roots orapūtės vietose, kur gali būti sprogiosios dujos.

Nenaudokite INW Roots orapūtės vandens ar kitų skysčių siurbimui. Neleiskite skysčiams patekti į INW Roots orapūtę.

	⚠️ PAVOJUS Elektros šoko pavojus! Elektros instaliaciją gali atliliki tik apmokytas ir įgaliotas profesionalus elektrikas!	 ⚠️ ISPĖJIMAS Viršlėgio ir žemo slėgio grėsmės! Rotuojančių dalių grėsmės! Orapūtės pavaros įtaisais gali būti pradėtas eksplotuoti tik įvykdžius šias sąlygas: Jeigu yra sumontuotas orapūtės gaubtas ir apvalkalas. Buvo patikrintas žarnų ir jungčių tvirtumas ir sandarumas.
	⚠️ PAVOJUS Elektros šoko pavojus! Prieš pradedant darbą su agregatu ar sistema, reikia imtis šių priemonių: Išjungti maitinimą. Apsaugoti nuo atsитiktinio įjungimo. Nustatyti, ar įrenginys yra atjungtas. Įžeminti ir apsaugoti nuo trumpojo jungimo. Uždengti arba izoliuoti gretimas dalis, kur yra įtampa.	

4. Montavimas

Jrenginio elektrinę dalį gali montuoti ir prijungti tik kvalifikuotas asmuo, turintis elektrotechnikos išsilavinimą.

- Pagrindo plokštė nereikalinga.

Po orapūte yra 4 reguliuojami vibracijos slopintuvai, kurie gali orapūtę išlaikyti stabilioje vietoje ant žemės, jos nekratant. Todėl nereikia pagrindo plokštės.

- Aušinimo ventiliacija

Kad jrenginys veiktu tinkamai yra labai svarbi jrenginio ventiliacija ir aušinimas. Montuojant jrenginį patalpoje dėl jo natūralaus aušinimo palikite aplink jrenginį ne mažiau, kaip 50 cm laisvos vietas. Jei reikia (pvz. kai prietaisą naudojate mažoje erdvėje ar nuo triukšmo apsaugotame skydelyje) užtikrinkite priverstinį oro keitimą (pavyzdžiu, su ventilatoriumi).

- Judėjimas

Apsaugokite nuo sutrenkimo ar drebėjimo transportavimo metu. Po transportavimo patikrinkite, ar orapūtė ir priedai yra komplektiški, atitinkantys šį kontrolinį sąrašą.

(1) Patikrinkite, ar visa specifikacija atitinka užsakymą.

(2) Patikrinkite, ar orapūtė ir varžtai yra geros būklės, nepažeisti ir neatsilaisvinę.

(3) Pakelkite / perstatykite orapūtę, naudodami orapūtės kėlimo kilpas/diržus.

- Montavimas ir sureguliavimas

Prieš montavimą atsargiai užsandarinkite orapūtės jvesties ir išvesties angas, kad jas nepatektų pašalinės medžiagos.

- Montavimas


(1) Norėdami užtikrinti tinkamą orapūtės veikimą, montuodami atkreipkite ypatingą dėmesį į šiuos veiksmus.

(2) Nespauskite orapūtės vamzdžių, kad orapūtė nepakeistų savo formos. Vamzdžiai, esantys šalia orapūtės, turi būti paremti tinkamu metaliniu pakabos žiedu arba sija. Vamzdžio centras turi būti uždarytas iki orapūtės centro. Neužveržkite per stipriai! Rekomenduojama naudoti lanksčią kilpą, kuri gali sumažinti vamzdžio deformacijos riziką dėl temperatūros svyravimų.

(3) Kad pašaliniai daiktai nepatektų į orapūtę, atidarę orapūtės jvesties angą įdėkite oro filtrą. Oro cilindre esančios pašalinės medžiagos gali smarkiai sugadinti orapūtę.

Jeigu naudojate agregatą lauke, naudokite dangtį nuo lietaus. Jvesties angai, išvesties angai arba vamzdžiams naudokite triukšmo slopintuvą. Kadangi gabename ore yra garai, tai gali sukelti skysčio sukietėjimą. Todėl naudokite agregato apačioje esančią išleidimo angą.

- vertikali IN-ECO orapūtė yra tiesiogiai varoma sankabos, taigi nereikia instaliuoti skriemulio ir diržo. Tai ne tik sumažina diržo keitimo išlaidas ir laiką, bet ir apsaugo nuo užteršimo dulkėmis.



5 Naudojimo instrukcijos


- Instrukcijos

Bendrovė „IN-ECO, spol. s r.o.“ pasilieka teisę atlikti pakeitimų. Dabartinė naudotojo vadovo versija yra pateikta tinklalapyje www.in-eco.lt.

- Paruošimas

- (1) Įsitikinkite, kad orapūtė yra pastatyta ant lygaus paviršiaus, užveskite variklį ir trumpai patikrinkite jo veikimą.
- (2) Patikrinkite tepimo alyvos lygį pagal vadovą.
- (3) Patikrinkite tinkamą priedų padėtį ir kryptį.
- (4) Atidarykite valdymo vožtuvą prie orapūtės įvesties ir išvesties angų. Orapūtės negalima įjungti, kai vožtuvas yra uždarytas. Įvesties ir išvesties angose turi būti apsauginiai vožtuvai, kurie apsaugotų sistemą ir užkirstų kelią pažeidimams, kuriuos galėtų sukelti netinkamas sistemos veikimas ar sistemos atsparumo pasikeitimas.
- (5) Sumontuokite variklio apsaugą ant pagrindinio jungiklio, kad išvengtumėte variklio pažeidimo dėl elektros perkrovos.

* Speciali pastaba: patikrinkite, ar ribotuvo plokšteliė arba lipdukas buvo pašalinti iš išvesties flanšo.

	⚠ PERSPĒJIMAS Užkliuvimo ir griuvimo grėsmė! Įsitikinkite, kad agregatas nekelia užkliuviimo grėsmės!		⚠ ĮSPĖJIMAS Elektros šoko grėsmė! Orapūtės pavarios įtaisas turi būti sumontuotas taip, kad elektros įranga nebūtų veikama išorės! Tiekiimo žarnos turi būti saugiai nutiestos, pvz. ortakiuose arba grindyse.
	⚠ PERSPĒJIMAS Suspaudimo pavojas dėl aggregato virtimo! Išmontuotas aggregatas gali lengvai apvirsti dėl paskirstyto svorio! Mūvėkite pirštines ir apsauginius batus! Su įrenginiu elkitės atsargiai!		⚠ VAROVANIE Pavojas keliant sunkius daiktus! Rankiniu būdu valdyti įrenginį leidžiamą tik laikantis šių limitų: maks. 30 kg [maks. 66 svarų] vyrams maks. 10 kg [maks. 22 svarų] moterims maks. 5 kg [maks. 11 svarų] nėščioms moterims Apie siurblio variklio aggregato svorį žiūrėkite 4.1 skyrių „Mechaniniai duomenys“, skyrių „Svoris“, psl. 16. Jei svarstyklės viršija nurodytas vertes, naudokite tinkamas kėlimo ir krovimo priemones!
	⚠ PERSPĒJIMAS Montuodami įsitikinkite, kad šilumos išskaidymas ir aušinimas nieko neblokuoja. Venkite tiesioginio oro siurbimo, kuris yra išleidžiamas iš kitų įrenginių!		⚠ ĮSPĖJIMAS Sunkių daiktų apvirtimo ir kritimo grėsmė! Prieš gabenimą ir tvarkymą įsitikinkite, kad visi komponentai yra tvirtai pritvirtinti arba nuimkite visus komponentus, kurių tvirtinimo elementai atsilaisvino !!
	⚠ PERSPĒJIMAS Dėl sunkių daiktų kritimo gali įvykti sutraiskymas arba sulaužymas! Aštrios briaunos gali sužeisti! Vežimo metu dėvėkite asmenines apsaugos priemones (šalmus, pirštines, batus)!		

6 Bandomasis paleidimas

Bandomosios eksplotacijos metu įsitikinkite, kad įvesties ir išvesties slėgis sutampa su duomenų etiketėje nurodytu slėgiu. Jei reikia pakeisti slėgį, pasukite apsauginj vožtuvą ir stebékite variklio srovės apkrovą. Aplinkos ir jsiurbiamo oro temperatūra neturi viršyti 40 ° C. Nesilaikant šios sąlygos sparčiai trumpėja orapūtės tarnavimo laikas.

Bandymo metu atskirai patikrinkite:

- (1) Ar teisinga orapūtės sukimosi kryptis?
- (2) Ar girdite neįprastą triukšmą?
- (3) Patikrinkite orapūtės pūtimą
- (4) Po bandomosios eksplotacijos išjunkite maitinimą ir patikrinkite, ar orapūtė sustos natūraliai.
- (5) Patikrinkite, ar variklio laidai turi tinkamą įtampą.

Jei viskas gerai, galima pradėti normalų darbą. Normalios eksplotacijos metu dažna priežiūra neįreikalinga. Laikytės guolių, alyvos keitimo intervalų ir reguliarai tikrinkite alyvos kiekj. Patikrinkite / pakeiskite oro filtru vadovaudamiesi 14 psl. pateikta lentele.

⚠ PERSPĖJIMAS	
	Suspaudimo pavoju dėl agregato virtimo! Įsmontuotas agregatas gali lengvai apvirsti dėl paskirstyto svorio! Mūvėkite pirštines ir apsauginius batus! Su įrenginiu elkitės atsargiai!

⚠ ISPĖJIMAS	
	Elektros šoko grėsmė! Orapūtės pavaro įtaisas turi būti sumontuotas taip, kad elektros įranga nebūtų veikiama išorės! Tiekiimo žarnos turi būti saugiai nutiestos, pvz. ortakiuose arba grindyse.

⚠ PERSPĖJIMAS	
	Montuodami įsitikinkite, kad šilumos išskaidymas ir aušinimas nieko neblokuoja. Venkite tiesioginio oro siurbimo, kuris yra išleidžiamas iš kitų įrenginių!


⚠ PERSPĖJIMAS	
	Užkliuvimo ir griuvimo grėsmė! Įsitikinkite, kad agregatas nekelia užkliuvių grėsmės!

⚠ PAVOJUS	
	Elektros šoko grėsmė! Prieš pradédami darbą su agregatu arba tame, imkitės šių atsargumo priemonių: <ul style="list-style-type: none"> > Perjunkite į būseną, kurioje nėra energijos. > Apsaugokite nuo atsitiktinio įsijungimo. > Užtikrinkite, kad nebūtų įtampos. > Agregatas turi būti įžemintas ir apsaugotas nuo trumpojo jungimo. > Gretimos dalys, kurioje yra įtampa turi būti uždengtos arba apsaugotos.

⚠ PAVOJUS	
	Elektros šoko grėsmė! Elektros įrangos darbus turi atlikti elektrikai!

7 Apsauginių vožtuvų nustatymas

Roots orapūtė su apsauginiu vožtuvu buvo iš anksto prieš pristatytmą nustatyta pagal kliento reikalavimus. Kad orapūtė veiktu saugiai prieš eksploataciją atidžiai patikrinkite, ar apsauginis vožtuvas tiksliai sumažina slėgį. Jei apsauginis vožtuvas neveikia pagal nustatyta ar pakartotinai nustatyta slėgį, dar kartą nustatykite jo slėgį.



- Nustatymo procedūra yra tokia:

- (1) Atsukite vožtovo dangtį
- (2) Atlaisvinkite fiksuotą veržlę
- (3) Nustatykite darbinį slėgį
 1. Kad padidintumėte darbinį slėgį priveržkite varžtą.
 2. Kad sumažintumėte darbinį slėgį atlaivinkite varžtą
 4. Tikslumo bandymas: apsauginis vožtuvas atlaisvina reikiama slėgį
- (5) Priveržkite veržlę
- 6). Priveržkite apsauginio vožtovo dangtį
- (7). Atidžiai patikrinkite apsauginio vožtovo atlaisvinamą slėgį

8 Eksplotacijos ir priežiūros sąlygos

- Veleno sandariklis

Visoms standartiniems roots orapūtėms naudojame labirintinius veleninius sandariklius. Šie veleniniai sandarikliai nėra tiesioginiame sąlytyje su orapūtės korpusu, todėl orapūtės priežiūra nereikalinga, jeigu orapūtė veikia tinkamai.

- Tepimas

(1) Alyvos keitimo intervalas

Alyvą reikia keisti (išleiskite seną alyvą ir įpilkite naujos alyvos).

Pirmas kartas: po 700 eksplotavimo valandų (maždaug 30 dienų)

Vėliau: po pirmojo keitimo intervalai yra tokie:

Darbinis slėgis	Alyvos keitimo intervalas
Mažiau nei 400 mbar (4000 mmAq)	po 12 mėnesių
Daugiau nei 400 mbar (4000 mmAq)	po 6 mėnesių


Jei slėgis viršija 588 mbar (6000 mmAq), naudokite visiškai sintetinę pavarų alyvą.

Jei aplinkos temperatūra viršija 40 ° C, intervalas sumažinamas per pusę.

(2) Tepalų kiekis

Kad orapūtės tarnavimo laikas būtų ilgesnis reguliariai tikrinkite alyvos lygį.

Sustabdžius orapūtę, patikrinkite alyvos lygi pagal alyvos indikatoriuje esantį alyvos matuoklį. Geriausias lygis yra alyvos matuoklio linijos centre (bet ne daugiau kaip 2/3 lygio), kai orapūtė sustojo. Jei alyvos yra per daug, ji pradės tekėti iš perpildymo angos. Tokiu atveju nuvalykite orapūtės paviršių ir nuvalykite alyvą nuo žemės. Po valandos atidžiai patikrinkite, ar išleidimo kaištis yra gerai uždarytas ir ar alyva neteka.



Orapūtės modelis	Alyvos tūris	Guolis (pavaros pusėje)
INW R40 – INW R45	850 ml	Sandarinimo guolio naudojimas Nereikia priežiūros
INW R50 – INW R60	2150 ml	
INW R65 – INW R80	2450 ml	
INW R90 – INW R125	5700 ml	
INW R150 – INW R160	11700 ml	

Tepimo alyva

Rekomenduojama naudoti OR220 pavarų alyvą arba jos ekvivalentą (naudoti, kai siurbimo temperatūra žemesnėje nei 40°C). Norėdami pirkti rekomenduojamą alyvą, susisiekite su IN-ECO spol. s r.o.

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS	PAVARŲ ALYVA
Išvaizda:	Rudas skaidrus skystis
Kvapas:	Silpnas alyvos kvapas
Pliupsnio temperatūra C.O.C, min.:	222 ° C
Degumas (kieta medžiaga, dujos);	IV.pavojingumo klasė
Tankis esant 20°C:	850 – 910 kg/m ³
Tirpumas vandenye esant 20°C:	Netirpi
tirpikliuose:	Tirpsta nepoliniuose tirpikliuose
Kinematicinis klampumas esant 40 ° C:	198 - 242 mm ² / s
Oksidacinių savybių	Neturi
Kietėjimo temperatūra, maks.	15 ° C

Patikrinti:

(1) Kasdien tikrinkite:

Įsiurbimo ir išleidimo slėgį

Variklio el. srovę

Variklio triukšmas

Orapūtės triukšmingumą

Alyvos lygi

(2) Kiekvieną mėnesį tikrinkite:

Orapūtės vibraciją

Tepalinės alyvos lygi

Alyvos ištakėjimą

Išvalykite oro filtru įsiurbimo duslintuve

(3) Kiekvieną pusmetį tikrinkite

Guolio, pavaros, skilties garsą.

Remontas arba pakeitimas:

Reguliariai atliekant priežiūrą prailginamas orapūtės tarnavimo laikas. Norint pailginti orapūtės tarnavimo laiką, reikia kai kurias dalis pataisyti arba pakeisti, jeigu jos buvo pažeistos.

Garantija netaikoma dalims, kurios jprastomis eksplotavimo sąlygomis susidėvi, pavyzdžiu, filtro kasetės, alyvos išleidimo kaiščiai, alyvos užpildymo kaiščiai ir panašiai.

Guolius reikia keisti kas 36 mėnesius. Minimali guolio eksplotavimo trukmė laikantis eksploatavimo sąlygų yra 15 000 darbo valandų.

Orapūtės remontą patikékite specializuotai IN-ECO dirbtuvei, nes pavarų dėžės ir rotorių sinchronizavimui reikia aukštesnio lygio žinių.

Pastaba: Laiku keičiant tepimo alyvą, pailgėja orapūtės tarnavimo laikas.

Jungiamoji guma

Orapūtės modelis	Jungtis
INW R40 – INW R60	HRC70
INW R65 – INW R80	HRC90
INW R90 – INW R125	HRC110
INW R150 – INW R160	HRC130

Rekomenduojamas atsarginių dalių keitimo intervalas

(pav. 17 psl., Konstrukcija ir atsarginės dalys)

č.	Pavadinimas	Kiekis	Rekomenduojama keisti
12	pavara	2	kas 5 metus
7	guolis	4	kas 3 metus
17	alyvų indo sandarikliai	1	kai keičiami guoliai
20	alyvos matuoklis	1	kas 2 metus
2	jungtis	1	kas 3 metus
25	slėgio matuoklis	1	kiekvienais metais (pagal poreikį)
23	Įvesties duslintuvovo oro filtras	1	po 6-12 mėnesių (atsižvelgiant į užterštumą)


9. Problemu sprendimas

Orapūtė neveikia	
Galimos gedimo priežastys:	Sprendimas:
Elektros laidų gedimas	Patirkinkite laidus
Variklio gedimas	Patirkinkite variklį
Pašalinės medžiagos cilindre	Pašalinkite iš cilindro pašalines medžiagas
Rūdys rotoriuje	Pašalinkite rūdis
Pavaroe yra pašalinės medžiagos	Pašalinkite pašalines medžiagas
Vamzdžių jvestis/išvestis užkimšta pašalinėmis medžiagomis	Pašalinkite pašalines medžiagas iš vamzdžių jvesties/išvesties
Aukšta išorės temperatūra	
Galimos gedimo priežastys:	Sprendimas:
Pernelyg aukštas alyvos lygis	Išleiskite alyvą iki reikiamo lygio
Nešvarus filtras	Išvalykite arba oakeiskite filtrą
Diferencinis slėgis yra per didelis.	Suraskite priežastį ir sumažinkite diferencinį slėgį
Aplinkos temperatūra yra per aukšta	Jdiekite aušinimo sistemą
Silpna vidinė oro cirkuliacija	Atidarykite duris ar langą
Prasta Rotoriaus prošvaista nuo centro	Nusiųskite gamintojui, kad jis nustatyti rotoriaus prošvaistę
Per aukšta aplinkos temperatūra	
Galimos gedimo priežastys:	Sprendimas:
Tepalo lygis per aukštas	Išleiskite alyvą iki standartinio lygio
Netinkama tepimo alyva	Pakeiskite tepalinę alyvą
Darbinis slėgis per didelis	Sureguliuokite slėgį
Pakeistos jvesties dujos	Suraskite priežastį ir pašalinkite
Guoliai yra susidėvėję	Siųskite gamintojui, kad pakeistų
Guolinis velenas yra susidėvėjęs	Siųskite gamintojui, kad pakeistų
Per aukšta pavarų alyvos temperatūra	
Galimos gedimo priežastys:	Sprendimas:
Per daug arba mažai tepalinės alyvos	Įpilkite arba išleiskite alyvą iki norimo lygio
Netinkamas tepalo klampumas	Pakeiskite tepalinę alyvą
Susidėvėjusi pavara	Siųskite gamintojui, kad pakeistų
Pavaros prošvaista yra per didelė	Siųskite gamintojui, kad pakeistų

Perkrova	
Galimos gedimo priežastys:	Sprendimas:
Orapūtės greitis yra per didelis	Sumažinkite orapūtės greitį
Neveikia variklis	Patikrinkite variklį
Rotorius surūdijęs	Pašalinkite rūdis
Pašalinės medžiagos cilindre	Pašalinkite pašalines medžiagas
Rotoriai susiduria	Siųsti gamintojui, kad nustatyti tarpą
Rotoriai susiduria su cilindrais	Siųsti gamintojui, kad nustatyti tarpą
Nenatūralus garsas	
Galimos gedimo priežastys:	Sprendimas:
Rotoriai susiduria	Siųsti gamintojui, kad nustatyti tarpą
Rotoriai susiduria su cilindrais	Siųsti gamintojui, kad nustatyti tarpą
Pavara susidėvėjusi arba joje yra pašalinės medžiagos	Siųsti gamintojui, kad pašalintu svetimas medžiagas
Pašalinės medžiagos cilindre	Pašalinkite pašalines medžiagas
Pažeista jungties guma	Pakeiskite jungties gumą nauja
Nusidėvėję guoliai	Siųskite gamintojui, kad pakeistų guolius

10 Konstrukcija ir atsarginės dalys

Atsarginės dalys



Nr.	Pavadinimas	Kiekis
1	Variklis	1
2	Jungtis	1
3	Variklio pagrindas	1
4	Guolio poveržlė	4
5	Varžtas	2
6	Poveržlė	2
7	Guolis	4
8	Guolio lizdas	2
9	Rotorius	1
10	Rotorius	1
11	Pagrindinis dang-tis	1
12	Pavara	2
13	Poveržlė	2
14	Alyvos purkštukas	1
15	Poveržlė	2
16	Varžtas	2
17	Alyvos indo sandarinimas	1
18	Alyvos dangtis	1
19	Alyvos kamštis	1
20	Alyvos matuoklis	1
21	Išleidimo kamštis	1
22	Vibracijos izoliatorius	4
23	Jvesties slopintuvas	1
24	Išvesties slopintuvas	1
25	Slėgio matuoklis	1
26	Rutulinis vožtuvas	1
27	Alkūninė jungtis	1
28	Atbulininis vožtuvas	1
29	Alkūninė jungtis	1
30	Apsauginis vožtuvas	1

11 GARANTIJA

Bendrovė IN-ECO vertikalioms Roots INW R orapūtėms suteikia 2 metų garantiją, pagal garantinės sąlygas.

Garantijos sąlygos

Įranga turi būti naudojama (sumontuota ir eksplotuojama), kaip apibrėžta šioje instrukcijoje. Garantiniu laikotarpiu remontą gali atlikti tik įgaliotas IN-ECO servisas. Jeigu garantiniu laikotarpiu prietaisai bet kokiui būdu yra ardomas yra prarandama teisė į garantiją. Garantija netaikoma dalims, kurios įprastomis eksplotavimo sąlygomis susidėvi, pvz., filtrais, filtrų kasečių, alyvos išleidimo / užpildymo kamščiai ir pan.

Pateikdami pretenziją, kartu su „INW Roots“ orapūte turite pateikti:

1. pirkimo dokumentą (garantinę kortelę),
2. įrenginio ir problemos aprašymą,
3. kontaktinius duomenis: adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan.

Agregatas taisymui privalo būti pristatytas švarus.

Įrangos transportavimo į IN-ECO autorizuotą servisą ir atgal klientui išlaidas padengia klientas.

Garantija netaikoma:

jeigu nesilaikoma agregato instalacijos ir eksplotavimo sąlygų,
jeigu nesilaikoma nurodytos techninės priežiūros,
jei nesilaikoma garantijos sąlygų.

12 ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS

Utilizuojant atliekas reikia vadovautis galiojančiomis teisinėmis direktyvomis dėl atliekų tvarkymo.





IN-EKO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
Slovak Republic
T +421 44 4304662
E info@in-eco.lt
www.in-eco.lt

9.6.2022